



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® REF 601/602/603

ZIMOWA KURTKA



REFLECTIVE



WINDPROOF



AQUAPROOF



WINTER



**STANDARD
100**
PG020 199787
OETI

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® REF 601/602/603

ZIMOWA KURTKA

KOD PRODUKTU

H8906 (żółty)
H8922 (pomarańcz.)
H8943 (żółty - czarny)

MATERIAŁ

Materiał wierzchni
Podszewka

100 % poliester
100 % poliester

GRAMATURA300 g/m²**ROZMIAR**

S – 4XL

OPIS

Zimowa nieprzemakalna kurtka, 2 poziome i 2 pionowe pasy odbłaskowe z przodu i z tyłu, 2 na rękawach, 3 kieszenie, w kołnierzu odpinany kaptur, zamki dwukierunkowe kryte plisą, wewnętrzne ściągacze w mankietach.

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami następującej zharmonizowanej normy:

EN ISO 13688:2014/A1:2022 Odzież ochronna – Ogólne wymagania

EN ISO 20471:2013/A1:2017 Odzież ostrzegawcza

EN 343:2020 Odzież ochronna - Ochrona przeciwdeszczowa

Certyfikacja została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną nr 1021 (TZÚ s.p., Brno)
numer certyfikatu 1021 – 26 - 068 z dnia 15.7.2026 r.

Kolekcja ARDON® REF spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego i posiada certyfikat **OEKO-TEX® Standard 100, numer certyfikatu PG020 199 787 OETI.**

KART TECHNICZNA

**ARDON®**
WORKWEAR
& OUTDOOR

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	10 szt.
WAGA KARTONU	14 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,096 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skracają żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji.

Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła.

Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



KART TECHNICZNA

CZ