



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® R1000

OCHRANNÉ BRÝLE



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] R1000

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL

E4052

MATERIÁL zorník

polykarbonát

MATERIÁL rámeček

PVC

ZORNÍK

čirý / svářecí



POPIS

Ochranné brýle s dvojitým polykarbonátovým zorníkem, čirý zorník a odklápěcí svařovací č. 5, robustní rámeček pro náročné pracovní prostředí, ventilace na straničkách umožňující cirkulaci vzduchu, nastavitelná délka straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, gumové konce straniček zabraňují sklouzávání brýlí i v horkém pracovním prostředí.



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Ochranné brýle splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 166:2001: Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.

EN 170:2002: Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.

EN 171:2002: Osobní prostředky pro ochranu očí. Filtry proti infračervenému záření.

EN 169:2003: Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), číslo certifikátu CE 749754, dne 26. 8. 2021.

| | |
|------------------------------|----------------------|
| POČET KUSŮ V KARTONU | 250 ks |
| POČET KUSU V KRABÍČCE | 10 ks |
| HMOTNOST KARTONU | 13 kg |
| OBJEM KARTONU | 0,105 m ³ |
| DÍLČÍ BALENÍ | 1 ks |

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čistění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čistící prostředky.



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Zorník čirý, UV, 2-1.2 1 FT O

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Typ filtru | 2 | UV filtr |
| Číslo odstínu | 1.2 | Čirý zorník |
| Optická třída | 1 | permanentní nošení |
| Mechanická odolnost | FT | odolné nárazům částic o nízké energii i při extrémních teplotách |
| Typ zorníku | O | Původní zorník |

Zorník kouřový, 4-5 1 F O IR5

| | | |
|---------------------|-----|---------------------------------------|
| Typ filtru | 4-5 | infračervený filtr |
| Optická třída | 1 | permanentní nošení |
| Mechanická odolnost | F | odolné nárazům částic o nízké energii |
| Typ zorníku | O | Původní zorník |

IR5 - Chrání před popálením rohovky při svařování.

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Nastavitelná délka straniček | ✓ |  |
| Nastavitelný sklon straniček | ✓ |  |
| Nemlživý zorník | x |  |
| Úprava proti poškrábání | x |  |