

ARDON® BARRDY

WINTERMÜTZE



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNISCHES DATENBLATT

ARDON® BARRDY

WINTERMÜTZE



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARTIKEL	H6165 (blau) H6161 (grau) H6162 (dunkelgrau) H6160 (schwarz) H6183 (hi-vis Orange) H6184 (hi-vis Gelb)
----------------	---

MATERIAL GRÖßEN	100 % acryl UNI
----------------------------	--------------------

BESCHREIBUNG

Stylische Wintermütze mit umgeschlagenen Saum, der sich dem gewünschten Look anpassen lässt. Eignet sich für Herbst und Winter, sie hält warm und ist sehr angenehm zu tragen.

Diese persönliche Schutzausrüstung entspricht den Anforderungen der folgenden harmonisierten Norm:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Schutzbekleidung - Allgemeine Anforderungen

Die Selbstzertifizierung wurde auf der Grundlage der technischen Dokumentation des Produkts und praktischer Tests der ergonomischen Eigenschaften des Produkts von der Firma Ardon Safety s.r.o. am 25. 09. 2022 durchgeführt.





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

STÜCKZAHL PER KARTON	20 ks
KARTONGEWICHT	20 kg
KARTONABMESSUNG	0,085 m ³
VERPACKUNGSEINHEIT	1 ks

Die Lebensdauer hängt von der Benutzungshäufigkeit und der Verschleißrate unter den gegebenen Bedingungen ab. Unsachgemäße Lagerbedingungen, falsche Wartung und Pflege verkürzen die Lebensdauer. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit darf auf keinen Fall mit der Lebensdauer des Produkts verwechselt werden. Bei intensiver Nutzung kann die Lebensdauer kürzer sein als die gewährte Garantie. Das Produkt enthält keine Stoffe in Konzentrationen, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie die Hygiene oder Gesundheit des Benutzers beeinträchtigen. Bei empfindlichen Personen sind Hautirritationen jedoch nicht ausgeschlossen, in diesem Fall verwenden Sie das Kleidungsstück nicht weiter. Vermeiden Sie Feuer und Quellen intensiver Hitze. Für diese Kleidungsstücke sind keine Zubehör- oder Ersatzteile vorgesehen. Wenn das Kleidungsstück nicht verwendet wird, wird empfohlen, es an einem trockenen und gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufzubewahren. Am besten in Originalverpackung transportieren, vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen schützen. Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen.





ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

TECHNISCHES DATENBLATT

