



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® AS-5

PRZEMYSŁOWY KASK OCHRONNY



KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® AS-5

PRZEMYSŁOWY KASK OCHRONNY

KOD

D1004

MATERIAŁ

HDPE (polietylen o wysokiej gęstości)

KOLOR

biały, zielony, pomarańczowy, niebieski, czerwony, żółta

ROZMIAR

53 – 63 cm



OPIS

Bardzo wygodny kask ochronny z otworami wentylacyjnymi. Płynna regulacja obwodu w zakresie 56–63 cm za pomocą pokrętki. Wygodny sześciopunktowy plastikowy krzyż nagłowny zapewnia doskonałą stabilność kasku. Czołowy pasek przeciwpotny z imitacji skóry z certyfikatem **ÖKO-TEX®**. Żywotność: 5 lat. Wysoka odporność na temperatury od -20 °C do +50 °C. Świetny wybór do ochrony głowy przed spadającymi przedmiotami, uderzeniami i wstrząsami.

Zalecane akcesoria:

- Pasek podbródkowy AS-5-2
- Czołowy pasek przeciwpotny z imitacji skóry AS-5-3
- Sześciopunktowy plastikowy krzyż z pokrętkiem
- Ochronniki słuchu na kask ARDON® EARZONE X801

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Niniejszy środek ochrony osobistej spełnia wymagania następującej normy zharmonizowanej:

EN 397:2013+A1 (EN 397:2012+A1:2012): Przemysłowe kaski ochronne

Certyfikacja została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną nr 1024, Instytut Badawczy Pracy i Spraw Socjalnych, v. v. i. (Jeruzalémská 1283/9, 110 00, Praga 1, Czechy), pod numerem certyfikatu 1024/E-005/2025 w dniu 24.03.2025.

Przemysłowe kaski ochronne Ardon® AS-5 spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/998 o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	20 ks
WAGA KARTONU	10 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,142 m ³
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	1 szt.

Dla zapewnienia ochrony obwód kasku musi być dopasowany do wielkości głowy użytkownika. Regulacji można dokonać za pomocą pokrętła w tylnej części kasku. W przypadku zabrudzenia należy produkt wyczyścić letnią wodą z dodatkiem neutralnego mydła lub małą ilością delikatnego środka czyszczącego, po czym dokładnie optukać i pozostawić do wyschnięcia w zacienionym miejscu. Kasku nigdy nie należy suszyć w suszarce lub w pobliżu grzejnika. Nie nakładać na kask farb, rozpuszczalników, chemikaliów, klejów, benzyny lub innych podobnych substancji. Substancje te mogą spowodować utratę odporności na uderzenia oraz pozostałe właściwości ochronne kasku w sposób niezauważalny lub łatwy do wykrycia przez użytkownika. Nieużywany kask należy przechowywać w temperaturze pomiędzy 10°C a 25°C, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła; zalecamy przechowywać kask w oryginalnym opakowaniu. Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie skontrolować pod kątem pęknięć, rozcięć lub innych uszkodzeń. .