



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® COOL TREND®

BLUZA



3D
SILHOUETTE



COTTON



REFLECTIVE



STANDARD
100

PG020 128167
 OETI



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® COOL TREND®

BLUZA

KOD PRODUKTU

Męskie	H8106	czerwony
	H8950	średni niebieski
	H8100	niebieski
	H8220	granatowy - błękitny
	H8103	zielony
	H8208	szaro-pomarańczowy
	H8204	szaro-czarny
	H8957	brązowy
	H8964	czarny
	H8800	biało-szary
Damskie	H9132	szaro-pomarańczowa
	H8190	niebieska
	H8193	zielona

MATERIAL

MATERIŁ WIERZCHNI 100 % bawełna, splot diagonalny

GRAMATURA

260 g/m²

ROZMIAR

Męskie	S – 5XL	H8100
	XXS – 7XL	H8220
Damskie	H9132 XS – 5XL; H8190 XS – 4XL; H8193 XS – 4XL	

OPIS

Klasyczna bluza robocza, mocny materiał wysokiej jakości, kryty zamek, regulowana szerokość rękawów, kontrastowy karczek, kieszeniezasuwana na zamek piersiowa kieszeń na telefon, dwie dolne kieszenie na zamek, kieszeń na lewym rękawie, z elementami odbłaskowymi, miejsce na nadruk firmowego logo.

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami następującej zharmonizowanej normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Odzież ochronna – Ogólne wymagania

Kolekcja COOL TREND® spełnia wymagania dotyczące nieszkodliwości dla zdrowia i posiada certyfikat **OEKO-TEX® Standard 100**, numer certyfikatu **PG020 128167 OETI**.

**ARDON®**
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

IŁOŚĆ SZTUK W KARTONIE	20 szt.
WAGA KARTONU	14 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,0508 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skracają żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji. Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła.

Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

