



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® SUMMER

SPODENKI ROBOCZE



KART TECHNICKZNA



REFLECTIVE



LIGHTWEIGHT



**3D
 SILHOUETTE**





ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] SUMMER

SPODENKI ROBOCZE

KOD PRODUKTU	H6137 (granatowy)
	H6107 (niebieski)
	H6103 (jasnoszary)
	H6129 (khaki)
	H6128 (ciemnoszary)
	H5621 (biały)
	H6203 (czarny)
	H6204 (czerwony)

MATERIAŁ
Materiał wierzchni: 65 % polyester, 35 % bawełna

GRAMMATURA 200 g/m²

ROYMIAR

REGULAR	46-64
H6128	40 - 70

OPIS

Spodenki robocze - doskonale dopasowane dzięki ergonomicznemu krojowi. Przyjemna w noszeniu mocna a zarazem lekka tkanina diagonalna o obniżonej gramaturze. Elastyczny pas z wszytą gumą zwiększa komfort użytkowania, 2 przednie kieszenie otwarte, 2 tylne kieszenie kryte patką, duża kieszeń kryta patką na lewej nogawce, zasuwana na zamek kieszeń na telefon, kieszeń na nóż, śrubokręt i ołówki stolarskie, na prawej nogawce kieszeń na składany metr, śrubokręt i nóż, zwiększające widzialność odblaskowe lamówki na przodzie i tyle.

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami następującej zharmonizowanej normy:

EN ISO 13688:2013 – Odzież ochronna – Ogólne wymagania

Kolekcja ARDON[®]SUMMER spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego i posiada certyfikat **OEKO-TEX[®]Standard 100**, numer certyfikatu **PG020 128 167 OETI**.

KART TECHNICALNA





ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR


ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	20 szt.
WAGA KARTONU	11 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,06 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skracają żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji.

Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła.

Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.



KART TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR



KART TECHNICKZNA