

ARDON®

CZ - VÝROBCE / EN - MANUFACTURER / DE - PRODUZENT / FR - FABRIKANT / NL - FABRIKANT / SL - PROIZVAJALEC / RO - PRODUCATOR / DA - FREMSTILLER / IT - GAMAINTOZZI / EE - TOOTJAJA / FI - TUOTTAJA / SV - PRODUCENT.

ARDON s.r.o., tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, Czech Republic

Gebrauchsanweisung (DE)
Instructions for use (EN)
Conditions d'utilisation (FR)
Návod k použití (CS)
Gebrauchsinstructies (NL)
Naudojno instrukcija (LT)
Instrucțiuni de utilizare (RO)
kasutusjuhend (EE)
käyttöohjeet (FI)
navodila za uporabo (SL)
brugsanvisning (DA)

Use as described on the tags of Schutzkleidung - Deutsch
Kennzeichnung: Jeder Schutzanzug besitzt ein Innenetikett mit weiteren Informationen zu Schutztyp und Verwendung. 1. MaxShield PRO ist die Modellbezeichnung für einen Schutzanzug mit Kapuze sowie Gummizug an Taille, Arm- und Beinöffnungen. 2. Hersteller der Schutzkleidung. 3. CE-Kennzeichnung - Der Schutzanzug entspricht der EU-Verordnung EU 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Typprüfung und Qualitätssicherungszertifikat ausgestellt durch Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (Kenn-Nr.: 0624). 4. Europäische Normen für Chemieschutzkleidung.




Typ 3 - Flüssigsdichte Schutzkleidung EN 14605:2005 + A1:2009
Typ 4 - Spraydichte Schutzkleidung EN 14605:2005 + A1:2009
Typ 5 - Partikeldichte Schutzkleidung EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Typ 6 - Eingekränkt spritzdichte Schutzkleidung EN 13034:2005 + A1:2009

MaxShield PRO Schutzanzüge bieten Schutz gemäß Typ 3, 4, 5 und 6. Die Größentabelle zeigt die Körpermaße in Bezug auf die Standardgrößen. Bitte wählen Sie die korrekte Größe anhand Ihrer Körpermaße.
Körpermaße (cm) EN ISO 13688:2013

| Größe | Brustumfang | Körpergröße | Größe | Brustumfang | Körpergröße |
|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| S | 84-92 | 156-164 | XL | 108-116 | 180-188 |
| M | 92-100 | 164-172 | XXL | 116-124 | 188-196 |
| L | 100-108 | 172-180 | XXXL | 124-132 | 196-204 |

6. Das Buch-Symbol weist den Träger darauf hin, sich mit den Hinweisen für das Tragen von Schutzkleidung vertraut zu machen. 7. MaxShield PRO Schutzanzüge sind antistatisch behandelt und bieten elektrostatischen Schutz gemäß EN 1149-5:2018. 8. MaxShield PRO Schutzanzüge bieten zusätzlichen Kontakt mit ionisierendem Radioaktivitätsschutz gemäß EN 1073-2:2002. 9. MaxShield PRO Schutzanzüge werden geprüft gegen Infektionserreger gemäß EN 14126:2003. Die sechs Pflegesymbole haben folgende Bedeutung:



Instructions for use - English
Marking: Each Coverall is identified by an inside label indicates the type of protection and some further information for use. 1. MaxShield PRO is the model name for a protective coverall with hood and with elastics at waist, ankles and wrists. 2. Manufacturer of the garment. 3. CE-marking - The coverall meets the European Regulation EU 2016/425, personal protective equipment category III. The type test and quality assurance certification were issued by Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (Notified Body number: 0624). 4. European Standards for Chemical Protective Clothing:




Typ 3 - Liquid tight clothing EN 14605:2005+A1:2009
Typ 4 - Spray tight clothing EN 14605:2005+A1:2009
Typ 5 - Particle tight clothing EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Typ 6 - Limited splash tight clothing EN 13034:2005 +A1:2009

MaxShield PRO coveralls offer protection of type 3, 4, 5 and 6. The size table combines the body measurements with the standard sizes. Please check your body measurements and select your correct size.
Body measurement (cm) EN ISO 13688:2013

| Size | Chest Girth | Body Height | Size | Chest Girth | Body Height |
|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| S | 84-92 | 156-164 | XL | 108-116 | 180-188 |
| M | 92-100 | 164-172 | XXL | 116-124 | 188-196 |
| L | 100-108 | 172-180 | XXXL | 124-132 | 196-204 |

6. The Symbol of the "Open Book" reminds the wearer to familiarize himself with the "Instructions for Use". 7. MaxShield PRO coveralls are antistatically treated and offer electrostatic protection according to EN 1149-5:2018. 8. In addition the protection coversalls MaxShield PRO offer protection against particulate radioactive contamination according to EN 1073-2:2002. 9. MaxShield PRO Coveralls are tested against infective agents according to EN 14126:2003. The six care pictograms indicate:



| Leistungsprofil des H9089 | Ergebnis | Klasse |
|--|--|-----------|
| Materialtests: | | |
| Penetrationswiderstand | | |
| H ₂ O ₂ 30% | 0% | 3 |
| NaOH 10% | 0% | 3 |
| o-Xylen | 0% | 3 |
| t-Butanol | 0% | 3 |
| Penetrationswiderstand bei Flüssigkeiten | | |
| H ₂ O ₂ 30% | 98% | 3 |
| NaOH 10% | 98% | 3 |
| o-Xylen | 96% | 3 |
| t-Butanol | 96% | 3 |
| Permeationswiderstand (EN ISO 6529) | | |
| H ₂ O ₂ 30% | >480min | 6 |
| NaOH 10% | >480min | 6 |
| Abrabewiderstand (EN 530 Methode 2) | >2000 Zyklen | 6 |
| Trapez- Reißfestigkeit (EN ISO 9073-4) | längs 64 N quer 39 N | 2 |
| Zugfestigkeit (EN ISO 13934-1) | längs 150 N quer 84 N | 2 |
| Durchstoßfestigkeit (EN 863) | 20 N | 2 |
| Biegerisalfestigkeit (EN ISO 7854 Methode B) | 100000 Zyklen | 6 |
| Blockfestigkeit (EN 25978) | keine Haftung | bestanden |
| Oberflächenwiderstand | <1,2 x 10 ⁴ Ω | bestanden |
| Tests des Schutzniveaus: | | |
| Spray-Test (Typ 3) EN ISO 17491-4 Methode B) | bestanden | bestanden |
| Mit-Test (Typ 3) EN ISO 17491-3 | bestanden | bestanden |
| Aerosol-Penetration (EN ISO 13982-2) | L _{min} >90% L _{max} >15% | bestanden |
| Permeationswiderstand (EN ISO 6529) | 1073-2 | Cl 2 |
| H ₂ O ₂ 30% | >480min | 6 |
| NaOH 10% | >480min | 6 |
| Seams tensile strength (EN ISO 13935-2) | 136 | 4 |
| Tests: | | |
| Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Flüssigkeiten unter hydrostatischem Druck (ISO 18604) | KPa 20 | Klasse 6 |
| Penetrationswiderstand gegen infektionserreger aufgrund mechanischen Kontakts mit Substraten in kontaminierten Flüssigkeiten (ISO 22611) | T-75 | Klasse 6 |
| Penetrationswiderstand gegen infektionserreger aufgrund mechanischen Kontakts mit Substraten in kontaminierten Aerosolen (ISO 22611) | Log >5 | Klasse 3 |
| Penetrationswiderstand gegen kontaminierte feste Partikel (ISO 22611) | Log ufc <1 | Klasse 3 |

P = Penetrationssindex (% durchdringend); R = Abweisungssindex (% abweisend); Hinweis: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die ARDON s.r.o.

EINSAITZBEREICHE: Nur geeignete und fehlerfreie Schutzanzüge verwenden. Bei defekten Reißverschlüssen, Nähten oder anderen Fehlern wenden Sie sich bitte an die ARDON s.r.o. Nur bei Verwendung der passenden Größe, korrekter Kleidung mit der Handlung der Schutzkleidung.
EINSAITZBESCHRÄNKUNGEN: Anlegen der Schutzkleidung, Verpackung entfernen, Reißverschlüsse schließen und Kleidung anlegen, Reißverschluss komplett schließen. Im Falle einer Gefahr durch luftgetragene feste Partikel und Gerüche, Reißverschluss und Schutzhandschuhe sowie Arm- und Beinöffnungen des Anzugs mit Klebeband abdichten und sicherstellen, dass die Ärmel über den Handschutz gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre Tätigkeit die geeignete Schutzkleidung gewählt haben. Bei direktem Kontakt mit bestimmten Chemikalien oder hohen Konzentrationen können im Hinblick auf Materialeigenschaften oder Aufbau der Schutzkleidung höhere Barriereigenschaften erforderlich sein. In solchen Bereichen sollte Schutzkleidung des Typs 1 und 2 verwendet werden. Bitte fragen Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten um Rat. Einzig dem Anwender obliegt die Entscheidung, mit welcher zusätzlichen Schutzausrüstung (Handschuhe, Schuhe, Atemschutz usw.) der MaxShield PRO Schutzanzug kombiniert werden kann und wie lange er im Einzelfall im Hinblick auf Schutzleistung, Tragekomfort und Hitzebelastung getragen werden kann. Für unsachgemäße Verwendung des MaxShield PRO Schutzanzuges übernimmt die ARDON s.r.o. keinerlei Haftung. Eine Erdung des Trägers ist entweder über die Schuhe oder ein anderes geeignetes System erforderlich (der Widerstand zwischen dem Träger und dem Boden muss unter 10⁶ Ω liegen, was durch geeignetes Schuhwerk erreicht werden lässt). Diese Kleidung ist nicht dafür geeignet, in auserforderten Bereichen (insbesondere in abgeschlossenen Bereichen) getragen zu werden – bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an den Sicherheitsverantwortlichen. Die Ausstattung ist so konzipiert, dass beim Tragen alle Metallteile abgedeckt sind, um Funkenbildung zu vermeiden. Sie müssen sich daher vergewissern, dass beim Tragen keine Metallteile frei bleiben (z. B. müssen Sie sich beim Tragen eines Gürtels vergewissern, dass er keine Metallteile aufweist). Vergewissern Sie sich, dass die Ausstattung in allen Situationen die gesamte Unterbekleidung abdeckt (z. B. unter dem Rücken). Die elektrostatischen Eigenschaften der Kleidung können durch Anwendung, Pflege und eventuelle Verunreinigungen beeinflusst werden. Sie müssen Ihre Ausstattung daher regelmäßig im Hinblick auf diese Eigenschaften überprüfen oder überprüfen lassen. Die Kleidung darf unter keinen Umständen in einer explosiven oder entzündlichen Atmosphäre oder bei der Handhabung brennbarer oder explosiver Stoffe geöffnet oder abgelegt werden.
LAGERUNG: MaxShield PRO Schutzanzüge können nur geeigneter Weise gelagert werden. **ENTSORGUNG:** MaxShield PRO Schutzanzüge können umweltgerecht entsorgt werden. Die Art der Entsorgung hängt ausschließlich von der Kontamination bei der Verwendung ab.

AREAS OF USE: Do not use incorrect coveralls. In case of damaged zipper, seams or any other defects, please contact ARDON s.r.o. The correct size combined with correct dressing and closed zipper protect you by assuring the protective performance of the coverall. **LIMITATIONS OF USE:** How to wear protective clothing: remove the coverall from its packaging, open the central zipper and wear. Fully close the zipper. In case of airborne solid particulates risk it is advisable to tape the zipper and protective gloves, taped the extremity of the sleeves and the legs with adhesive tape, making sure that the sleeve covers the glove opening. Please ensure that you have chosen the right garment suitable for your job. Exposure to certain chemicals or high concentrations may require higher barrier properties, either in terms of the performance of materials or in the construction of the suit. Such areas can be protected by garments of type 1 to 2. For advice, please contact your safety person responsible. The user shall be the sole judge for correct combination of full body protective general and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment, etc.) and for how long MaxShield PRO coveralls can be worn with respect to its protective performance, wear comfort and heat stress. ARDON s.r.o. shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of MaxShield PRO coveralls. A grounding of the carrier is required by either the shoes or by another suitable system (the resistance between the person and the land must be under 10⁶ Ω by wearing suitable footwear). This clothing is not suitable to be worn in oxygen-rich areas (particularly sealed areas) – please contact the person responsible for safety in those cases. The design of the outfit has provided for cover of all metal parts in order to avoid the creation of sparks. You must therefore make sure not to leave any metal elements exposed when wearing it (e.g. when wearing a belt, make sure it does not have a metal buckle). Also, make sure that the outfit covers all clothing underneath under all circumstances (for example when bending over). The electrostatic conduction properties of the clothing can be influenced by its use, maintenance and any contamination. You must therefore check your outfit or have it checked for those properties on a regular basis. Under no circumstance may the protective clothing be opened or worn while in an explosive or inflammable atmosphere or when handling inflammable or explosive substances. Electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 60079-10-1 and EN 60079-10-2) which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0,01mJ. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres on or about surfaces with a minimum ignition energy of less than 0,01mJ. **STORAGE:** MaxShield PRO coveralls can be stored according to customers storage practices. **DISPOSAL:** MaxShield PRO without harm to the environment. Restrictions to disposal result only from contaminations introduced during use.

P = Penetration index (%penetrated); R = Repellency index (% repelled); Remark: For further information concerning the barrier performances please contact ARDON s.r.o.

Marquage : Une étiquette indiquant le type de protection offert ainsi que des informations relatives à l'utilisation se trouve à l'intérieur de chaque combinaison. 1. MaxShield PRO est le nom du modèle d'une combinaison de protection à capuche, munie d'élastiques à la taille, aux chevilles et aux poignets. 2. Fabricant du vêtement. 3. Marquage CE - La combinaison est conforme au règlement européen UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle de catégorie III. L'essai de type et le certificat d'assurance qualité ont été respectivement réalisés et délivrés par le laboratoire Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (numéro d'organisme notifié : 0624). 4. Normes européennes relatives aux vêtements de protection contre le risque chimique :



Typ 3 - Vêtements étanches aux liquides chimiques EN 14605:2005+A1: 2009
Typ 4 - Vêtements étanches aux pulvérisations chimiques EN 14605: 2005+A1: 2009
Typ 5 - Vêtements étanches aux particules solides EN ISO 13982-1: 2004+A1: 2010
Typ 6 - Vêtements de protection contre les pulvérisations limitées EN 13034: 2005 +A1: 2009

Les combinaisons MaxShield PRO offrent une protection de type 3, 4, 5 et 6. Le tableau des tailles indique les correspondances entre les mensurations du corps et les tailles standard. Veuillez vérifier vos mensurations et sélectionner la taille appropriée.
Mensurations du corps (cm) EN ISO 13688:2013

| Taille | Tour de poitrine | Taille (hauteur) | Taille | Tour de poitrine | Taille (hauteur) |
|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| S | 84-92 | 156-164 | XL | 108-116 | 180-188 |
| M | 92-100 | 164-172 | XXL | 116-124 | 188-196 |
| L | 100-108 | 172-180 | XXXL | 124-132 | 196-204 |

6. Le symbole du « livre ouvert » rappelle à la personne portant la combinaison qu'il est important qu'elle se familiarise avec les «Instructions d'utilisation». 7. Les combinaisons MaxShield PRO sont un traitement antistatique et offrent une protection électrostatique conforme à la norme EN 1149-5:2018. 8. Les combinaisons MaxShield PRO offrent en outre une protection contre la contamination radioactive particulaire conformément à la norme EN 1073-2:2002. 9. Les combinaisons MaxShield PRO sont testées contre les agents infectieux, conformément à la norme EN 14126:2003. 10. Signification des six pictogrammes d'entretien:







| Profil de performances du modèle H9089 | Résultat | Classe |
|--|--|----------|
| Résistance à la pénétration | | |
| H ₂ O ₂ 30% | 0% | 3 |
| NaOH 10% | 0% | 3 |
| o-Xylyène | 0% | 3 |
| Butan-1-ol | 0% | 3 |
| Résistance à la pénétration de liquides | | |
| H ₂ O ₂ 30% | 98% | 3 |
| NaOH 10% | 98% | 3 |
| o-Xylyène | 96% | 3 |
| Butan-1-ol | 96% | 3 |
| Résistance à la perméation (EN ISO 6529) | | |
| H ₂ O ₂ 30% | >480min | 6 |
| NaOH 10% | >480min | 6 |
| Résistance à l'abrasion (EN ISO 9073-2) | >2000 cycles | 6 |
| Résistance à la déchirure (EN ISO 9073-4) | chaine 64 N trame 39 N | 2 |
| Solidité à la rupture (EN ISO 13934-1) | chaine 150 N trame 84 N | 2 |
| Résistance à la perforation (EN 863) | 20 N | 2 |
| Résistance à la fissuration par flexion (EN ISO 7854, méthode B) | 100000 cycles | 6 |
| Résistance au blocage (EN 25978) | Aucune adhérence | valide |
| Résistance à l'électrostaticité de la surface | <1,2 x 10 ⁴ Ω | valide |
| Tests réalisés sur les combinaisons : | | |
| Test par pulvérisation (type 4) EN ISO 17491-4 méthode B) | Pass | valide |
| Test au jet (type 3) EN ISO 17491-3 | Pass | valide |
| Pénétration d'aérosols (EN ISO 13982-2) | L _{min} >90% L _{max} >15% | valide |
| Résistance à la perméation (EN ISO 6529) | 1073-2 | Cl 2 |
| H ₂ O ₂ 30% | >480min | 6 |
| NaOH 10% | >480min | 6 |
| Seams tensile strength (EN ISO 13935-2) | 136 | 4 |
| Tests: | | |
| Résistance à la pénétration de liquides contaminés sous pression hydrostatique (ISO 18604) | KPa 20 | Classe 6 |
| Résistance à la pénétration d'agents infectieux consécutifs à un contact mécanique avec des substrats contaminés (ISO 22611) | T-75 | Classe 6 |
| Résistance à la pénétration d'aérosols liquides contaminés (ISO 22611) | Log >5 | Classe 3 |
| Résistance à la pénétration de particules solides contaminées (ISO 22611) | Log ufc <1 | Classe 3 |

P = indice de pénétration (% de pénétration) ; R = indice de résistance au mouillage (% de résistance) ; Remarque : Pour plus d'informations sur les performances de la couche étanche, veuillez contacter l'entreprise ARDON s.r.o.

DOMAINES D'UTILISATION : N'utilisez pas de combinaisons inadaptées. Pour tout problème de fermeture à glissière ou de couture ou en présence de tout autre défaut, veuillez contacter l'entreprise ARDON s.r.o. Une combinaison de taille appropriée, portée conformément aux instructions de sécurité, avec les chevilles, soit fermée et protégée par un rabat, permet de garantir l'efficacité de la protection. **LIMITES D'UTILISATION :** La combinaison de protection à capuche, munie d'élastiques à la taille, aux chevilles et aux poignets, ainsi que les manches recouvrent l'ouverture des gants. Veuillez choisir des vêtements adaptés votre travail. Une exposition à certains produits chimiques ou une concentration élevée de ces derniers au niveau de protection plus élevé en ce qui concerne les performances des matériaux ou la construction de la combinaison. Les vêtements de type 1 ou de type 2 offrent une protection appropriée dans ces zones à condition que la personne responsable de la sécurité pour obtenir des conseils se soit. La responsabilité de déterminer quelle combinaison de protection intégrale et quel équipement annexe (gants, bottes, équipement de protection respiratoire, etc.) sont les mieux adaptés la situation revient l'utilisateur, de même que la durée de port des combinaisons MaxShield PRO compte tenu de l'efficacité protectrice, du confort de port et du stress thermique. L'utilisateur doit être conscient de sa responsabilité en cas d'utilisation inappropriée des combinaisons MaxShield PRO. Pour obtenir une protection complète, toutes les ouvertures doivent être fermées. Il est possible de réduire ou d'éliminer la sensation de chaleur et d'inconfort en utilisant des sous-vêtements appropriés ou un équipement de ventilation adéquat. Une mise la terre de l'utilisateur est nécessaire, soit par les chaussures, soit par un autre système approprié (la résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10⁶ Ω avec le port de chaussures). Cette tenue doit être fermée dans les zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé (vêtements, portez, ceinture (par exemple, si vous portez une ceinture, vérifiez ce qu'elle n'a pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements que vous portez dans ces zones à risque d'explosion (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ces cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez

Kasutusjuhised - eesti keeles

Märgistus IGA kombinatsioon on tuvastava sisemise märgise järgi, mis näitab teile tüüpi ja iseloomu kasutuse kohta. 1. **MaxShield PRO** on kapuuti ja elastilist võõka, pakkujuu ja randmekohaga kaitsekombiinsoni mudeli nr. 2. Riistevote tüüp 3. CE-märgis – kombinatsioon vastab Euroopa määrusele EL 2016/425, isiklikest vahetidest kategooria III. Tüübidetail ja tootmisvalideerit tagamise sertifikaat väljastajad ja Centro Tessile Cotoniore e Abbigliamento s.p.a., Piazza Sant’Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (teavitatud asutuse number: 0624. 4. Kemikaalide eest kaitsva riieuse Euroopa standardid on järgised.

| | |
|---|--|
|  | Tüüp 3 – Vedelate kemikaalide kindel kaitseriieus EN 14605:2005+A1:2009 |
|  | Tüüp 4 – Pritsemiskindel kaitseriieus EN 14605:2005+A1:2009 |
|  | Tüüp 5 – Tahkete osade kindel kaitseriieus EN 13982:2004+A1:2010 |
|  | Tüüp 6 – Piraatud kaitsega pritsmekindel kaitseriieus EN 13034:2005+A1:2009 |

MaxShield PRO kombinatsioonid pakuvad 5, ja 6. tüüpi kaitset. 5. Suuruste tabelis on kombinieeritud kehahõõrdud ja standardsuunid. Kontrollige oma mõtte ja valige õige suurus. Kehahõõrdud (cm) EN ISO 13688:2013

| | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| suurus | büüst | kõrgus | suurus | büüst | kõrgus |
| S | 84-92 | 156-164 | XL | 108-116 | 180-188 |
| M | 92-100 | 164-172 | XXL | 116-124 | 188-196 |
| L | 100-108 | 172-180 | XXXL | 124-132 | 196-204 |

6. Sümbol „Ava raamat“ tuleb kandjale meelde tutvuda kasutusjuhistega. 7. **MaxShield PRO** kombinatsioon on antistatiliselt töödeldud ja pakuvad elektrostaatilis kaitset vastavalt standardile EN 1149-5:2018. 8. Lisaks pakub kaitsekombiinson **MaxShield PRO** kaitset tahkete osakeste põhjustatud radioaktiivse saastumise eest vastavalt standardile EN 1073-2:2002. 9. Kombiinsoni **MaxShield PRO** on testitud nakkuslike ainete kaitses vastavalt standardile EN 14126:2003 10. Kuus hoodamisprogrammi näitavad järgmist.

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ära peske | Mitta valgeldada | ei trummelkuvastat | ärga triikige | keemiline puhastus | tuleohhtu kangas |

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| Artikli HO909 rühmasuund | Tuuletõrjumine | Klass |
| Kanga testid: | | |
| Liiblastuskindlus | | |
| H ₂ O, 30% | 0% | 3 |
| NaOH 10% | 0% | 3 |
| o _{ksüleen} | 0% | 3 |
| butan-1-ol | 0% | 3 |
| Vedelike liiblastusvõime | | |
| H ₂ O, 30% | 98% | 3 |
| NaOH 10% | 98% | 3 |
| o _{ksüleen} | 98% | 3 |
| butan-1-ol | 98% | 3 |
| Liiblastamiskindlus (EN ISO 6529) | | |
| H ₂ O, 30% | >480 min | 6 |
| NaOH 10% | >480 min | 6 |
| Höõrdkindlus (EN 350 meetod 2) | 2000 süklit/6 | |
| trapetskülgulise rebenemis kindlus (EN ISO 9073-4) | lõim 64 N | 2 |
| | kude 39 N | |
| Tõmbetugevus (EN ISO 13934-1) | lõim 150 N | 2 |
| | kude 84 N | |
| Torukindlus (EN ISO 863) | 20 N | 2 |
| Paindepingemäärimine (EN ISO 7854 meetod B) | 100 000 süklit/6 | |
| Talenduvuskindlus (EN 25978) | vastavast püüdü | Läbitud |
| Elektrilise pinna kindlus | <1,2 x 10 ⁶ D | Läbitud |
| Kombiinsoni testid: | | |
| Pritsemise test (tüüp 4) EN ISO 17491-4 (meetod B) | Läbitud | Läbitud |
| Joatest (tüüp 3) EN ISO 17491-3 | Läbitud | Läbitud |
| Aeroosool liiblastus (EN ISO 13982-2) | | |
| | Lev ₁₀₀ ≤30% | |
| | Lev ₁₀ ≤15% | |
| | L _{0.73-2} C12 | |
| Liiblastamiskindlus (EN ISO 6529) | | |
| H ₂ O, 30% | >480 min | 6 |
| NaOH 10% | >480 min | 6 |
| Ombluste tõmbetugevus (EN ISO 13935-2) | 136 N | 4 |
| Testid | | |
| Liiblastusvõime testimine saastunud vedelike abil hidrostaatilise surve all (ISO 16604) | KPa≥ 20 | Klass 6 |
| Liiblastusvõime testimine nakkuslike ainetel abil mehhanilise kontakti tõttu (ISO 22611) | T=75 | Klass 6 |
| Liiblastusvõime testimine saastunud vedelike aerosoolide abil (ISO 22611) | Log > 5 | Klass 3 |
| Liiblastusvõime testimine saastunud tahkete osakeste abil (ISO 22612) | Log ufc < 1 | Klass 3 |

P = liiblastuskindlus (% liiblastatud); R = tõrjumatusindeks (% tõrjutud); Märkus. Lisatabele saameks kaitseteomeldite kohta pöörduge eeltootja ARDON s.r.o.

KASUTUSALAD Kaitseriieus on ette nähtud kasutamiseks võimaliku kokkupuute korral vähesel piinusel, vedelate ja tahkete osakeste või määrdumise all vedelikega, kaitstes tahkete osakeste põhjustatud radioaktiivse saastumise, vähesete pritsmete eest, mille vastu täielik vedelikkindlus pole nõutav, ja üle esandikanuvedate tahkete osakeste eest. **KANDMISJUHISED** Eemaldage kaitsekombiinson pakendist, avage esmine lukk ja pange see tasku. Tõmmake lukk täielikult kinni. Üle esandikanuvedate osakeste ohtu korral on soovitatav lukk kinni teha ja kasutada kaitsevahendeid, teipige varrukate ja säärtete otsad kleedidele ja veenduge, et varrukas kaitses teid kindlalt kindranda. **KASUTUSPIIRANG** Veenduge, et olete valinud oma töö jaoks õige riieuse. Kontakt teatud kemikaalide või kõrgete kontsentratsioonidega võib nõuda tugevamaid kaitseteomeldite kas materjalide tõhususe või liikonna valmisoleku osas. Sellised aliaasi saab katta 1. kuni 4. tüüpi riistevote. Noanueite saamiseks pöörduge riieuse tarnijaga/ettevõtte ARDON s.r.o. Kasutaja ise otsustab kogu keha kaitvate kombinatsiooni ja isearvustamise (kindad, saapad, respirator jne) õige kombinatsiooni eest ning kombinatsiooni MaxShield PRO kandmisajast eest, mis puudutab selle kaitsetiitsoosuse, kasutusmugavust ja kuumalust. **HOIATUSED** Enne kasutamist kontrollige viisakindlalt riieuse täielikult korrasolekut (pool auk, õmbeldus peol lahti jne). Enne kasutamist kontrollige, kas riieuse vahel on väikesed niidid, mis võivad kahjustada riieuse tugevust ja tihedust. Riieuse kasutamisel, saapad jne kasutamisel on vajalik täielikult kaitse tagamiseks, peab olema kasutatud kaasa samaväärseid ning tuleb kontrollida nende ühilduvust kombinatsiooniga. Täieliku kaitse tagamiseks peavad kõik avad olema suletud. Kuumenemise ja ebamugavust saab vähendada või ära hoida, kui kasutajad õige aluspesu või sobivad ventilaatoriavandehid. Kandjate tuleb maandada kas järgne või sobiva süsteemi abil (takistus kasutaja ja riieuse vahel) või kasutada kaitsekihti (kindad, hingamisaparatuur, saapad jne). **KORRATAMINE** Riieuse puhastamiseks kasutage riieuse ette nähtud riistevoteid. Riieuse kasutamisel on ette nähtud riistevoteid, mis ei ole mõeldud ära vedada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilis kaitseriieusid ei tohi kasutada hõõrdumise rikastatud atmosfääris ega niiskes keskkonnas. Kasutamine ja hoidus. Selle tüübi tuleb riieus registreeriselt kontrollida. Kaitseriieusid ei tohi eemaldada ega avada plvatavustsooni keskkonnas ega teholetike ainete kaitsemise abil. Kaitseriieusid tohib kasutada tsionides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vastavalt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), kui minimaalne süttumisenergia