



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ULTRITE® AIR ČIRÉ

OKULARY OCHRONNE



KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] ULTRITE[®] AIR ČIRÉ

OKULARY OCHRONNE

KOD PROD.

E4306

MATERIAŁ soczewki

poliwęglan

MATERIAŁ ramka

poliwęglan

SOCZEWKI

przezroczysty



OPIS

Sportowe okulary ochronne łączące nowoczesny design i maksymalną funkcjonalność. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi soczewek naturalnie dopasowują się do twarzy, zapewniając doskonałą ochronę oczu oraz czyste, panoramiczne pole widzenia bez nieprzyjemnych zniekształceń optycznych. Cała konstrukcja została wykonana bez użycia jakichkolwiek elementów metalowych, dzięki czemu okulary są lekkie i nadają się również do pracy w miejscach wyposażonych w wykrywacze metalu lub tam, gdzie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Wysoki komfort użytkowania. Elastyczna oprawka. Soczewka posiada ponadstandardową powłokę chroniącą przed zarysowaniami i zaparowaniem, co gwarantuje wyraźne i niezakłócone widzenie nawet przy wysokiej wilgotności lub nagłych zmianach temperatury.

Zastosowanie: prace wewnątrz pomieszczeń, środowisko zapyłone, magazynowanie, logistyka, prace serwisowe i montażowe, produkcja oraz obróbka mechaniczna.

KARTA TECHNICZNA



ARDON
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami poniższej normy zharmonizowanej:

**EN ISO 16321-1:2022/A1:2025: Ochrona oczu i twarzy przy użytku profesjonalnym
Partie 1 : Exigences générales**

Okulary ochronne spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/998 o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

La certification a été réalisée par l'organisme notifié n° 0598 (SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finlande), numéro de certificat 0598/PPE/26/0701, en date du 04/03/2026.

Soczewka przezroczysta, UV 400, A UL 1,2 CT 1 KN CE

Typ filtra	UL	UV filtr
Numer odcienia	1,2	soczewka przezroczysta
Klasa optyczna	1	użytkowanie ciągłe
Odporność mechaniczna	CT	odporne na uderzenia cząstek o niskiej energii przy temperaturach zewnętrznych
Soczewki nieparujące	✓	
Powłoka chroniąca przed zarysowaniem	✓	
UV warstwa ochronna	✓	



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	300 szt.
ILOŚĆ SZTUK W PUDEŁKU	10 szt.
WAGA KARTONU	17,5 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,17 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temp. od 5°C do +55°C, przy wilgotności względnej do 90%, w oddaleniu od źródeł parowania benzyny i rozpuszczalników. Zaleca się czyszczenie po każdorazowym użyciu. Czyścić w temperaturze pokojowej za pomocą czystej ściereczki delikatnie zwilżonej stężonym roztworem wody i środka myjącego. Nie używać do czyszczenia gorącej wody, benzyny, płynów odtłuszczających, rozpuszczalników organicznych lub ściernych środków czyszczących.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA

