



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® CREATRON®

KRÓTKIE SPODNIIE SOFTSHELLOWE



LISTA TECHNICZNA



**STANDARD
100**

PG020 199787
OETI



REFLECTIVE



STRETCH



WINDPROOF



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



WATER
REPELLENT



VENTILATION



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] CREATRON[®]

KRÓTKIE SPODNIIE SOFTSHELLOWE

KOD PRODUKTU H2360 (czarny - neon)
H2361 (niebieski - neon)

MATERIAŁ 92% nylon, 8% spandex
GRAMATURA 220 g/m²
ROZMIAR 46 - 64



OPIS

Męskie krótkie spodnie softshellowe o dopracowanym dopasowanym kroju SLIM FIT. Rozciągliwy w czterech kierunkach softshell ElasticTech[®]Flexi w połączeniu z funkcjonalnym wyprofilowaniem spodni zapewni doskonałą swobodę ruchu. Krótkie spodnie sprawdzą się także w cięższych warunkach atmosferycznych, chronią przed deszczem i wiatrem i są zarazem oddychające. Specjalna warstwa wewnętrzna zapewnia komfort użytkowania. Część tylna z 1 kieszenią na zamek oddzielona od pasa karczkiem, w przedniej części spodni znajdują się 2 kieszenie na zamek, komfort użytkowania zwiększają boczne zamki wentylacyjne i elastyczny pas. Bezpieczeństwo użytkownika zapewniają odblaskowe nadruki 3D.

EN ISO 13688:2013 – Odzież ochronna - Wymagania ogólne

Kolekcja CREATRON[®] spełnia wymogi zdrowotne i posiada certyfikat **OEKO-TEX[®]Standard 100**, numer certyfikatu **PG020 199787 OETI**.

LISTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	20 szt.
WAGA KARTONU	20 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,085 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skracają żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji. Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła.

Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

LISTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



LISTA TECHNICZNA