

ARDON® 4TECH

BLUZA ROBOCZA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



**3D
SILHOUETTE**



REFLECTIVE



**STANDARD
100**

PG020 128167
OETI



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] 4TECH

BLUZA ROBOCZA

KOD PRODUKTU H9408 (niebieski)
H9316 (szary)

MATERIAL
MATERIŁ WIERZCHNI 65 % poliester, 35 % bawełna

GRAMATURA 240 g/m²

ROZMIAR S – 5XL

OPIS

Damska bluza robocza, kieszeń piersiowa na zamek, druga kieszeń piersiowa kryta patką anatomiczny krój, wzmocniony karczek 600D PES Oxford, komfortowa regulacja szerokości mankietu, odbłaskowe lamówki, 3 kieszenie dolne.

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami następującej zharmonizowanej normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Odzież ochronna – Ogólne wymagania

Deklaracja zgodności została przeprowadzona na podstawie dokumentacji technicznej produktu oraz praktycznych testów właściwości ergonomicznych produktu przez firmę Ardon s.r.o. w dniu 22.12.2020.

Kolekcja 4TECH spełnia wymagania dotyczące nieszkodliwości dla zdrowia i posiada certyfikat **OEKO-TEX[®] Standard 100**, numer certyfikatu **PG020 128167 OETI**.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	20 szt.
WAGA KARTONU	19 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,069 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skracają żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji. Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła.

Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



KARTA TECHNICZNA