

# ARDON® RIVARY

SPODNIE DRESOWE



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



KART TECHNICALNA



**STRETCH**



**BREATHABLE**



**3D  
SILHOUETTE**



**COTTON**



**STANDARD  
100**

PG020 198786  
OETI

# ARDON® RIVARY

SPODNIÉ DRESOWE



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

**KOD PRODUKTU** H6700 (ciemnoszary)  
H6701 (czarny)  
H6716 (khaki)

**MATERIAŁ** 80 % bawlna, 20 % polyester  
**GRAMATURA** 320 g/m<sup>2</sup>  
**ROZMIAR** 46 – 64

## OPIS

Męskie spodnie dresowe z nogawkami funkcjonalnie wyprofilowanymi w strefie kolan, strona wewnętrzna przyjemna w dotyku, zabezpieczona specjalnym wykończeniem przed mechacieniem. Spodnie z szeroką gumą w pasie z możliwością regulacji za pomocą sznurka. Posiadają 2 kieszenie otwarte, część tylna oddzielona od pasa karczkiem, nogawki zakończone elastycznymi mankietami. Nowoczesny, dopracowany krój SLIM FIT będzie odpowiedni dla różnych typów sylwetki.

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami następującej normy zharmonizowanej:

**ČSN EN ISO 13688:2013** – Odzież ochronna, wymagania ogólne

Kolekcja RIVARY spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego i posiada certyfikat **OEKO-TEX® Standard 100, numer certyfikatu PG020 198786 OETI.**

KART TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

<b>ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE</b>	20 szt.
<b>WAGA KARTONU</b>	20 kg
<b>OBJĘTOŚĆ KARTONU</b>	0,085 m <sup>3</sup>
<b>OPAKOWANIE POJEDYNCZE</b>	1 szt.

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skraca żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji. Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła.

Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego

KART TECHNICZNA



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



KART TECHNICKZNA