



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TRENDY

KOSZULKA



KART TECHNICALNA



COTTON



**SILICON
FINISH**



BREATHABLE



STRETCH



**3D
SILHOUETTE**





ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] TRENDY

KOSZULKA

KOD PRODUKTU	H13150 (jasnoniebieski) H13151 (średni niebieski) H13152 (ciemnoniebieski) H13153 (ciemnoszary) H13158 (jasnoszary) H13159 (jasny khaki) H13180 (czerny) H13181 (biały) H13182 (zielony) H13183 (czerwony) H13184 (brązowy) H13185 (khaki) H13186 (navy) H13187 (szary antracyt) H13189 (średni niebieski royal)
---------------------	--



MATERIAŁ

Materiał wierzchni: 95 % bawełna czesana, 5 % elastan,

GRAMATURA

180 g/m²

ROZMIAR

S – 4XL
H13180,
H13181, XS – 5XLO
H13186
H13187 2XS – 7XL

OPIS

Koszulka z krótkim rękawem, wysokiej jakości materiał stretchowy, podwójne lamowanie, części dolnej, szczupły fason. Koszulka z włókien powlekanych silikonem poprawiającym właściwości produktu. Koszulka jest miękka w dotyku, bardziej odporna na zabrudzenia, a nadruk na jej powierzchni lepiej się trzyma.

oszulki ARDON[®]TRENDY spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego i posiadają certyfikat **OEKO-TEX[®]Standard 100**, numer certyfikatu **PG020 200 752 OETI**.

KART TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	50 szt.
WAGA KARTONU	23,20 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,0684 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skraca żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji. Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła. Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.



KART TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



KART TECHNICKZNA

CZ CZ CZ CZ CZ CZ