



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ZIDYN

DÁMSKÁ POLOKOŠILE



**SILICON
FINISH**



COTTON



BREATHABLE



**3D
SILHOUETTE**



**ZERO
LABEL**



**STANDARD
100**

PG020 200752
OETI

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ZIDYN

DÁMSKÁ POLOKOŠILE

ARTIKL H13228 (černá)
H13227 (bílá)
H13229 (pudrová)
H13290 (růžová)

MATERIÁL 100% bavlna piké

GRAMÁŽ 220 g/m²

VELIKOST S - 5XL
H13229; H13290 XS – 4XL

POPIS

Dámská polokošile z předeprané bavlny, která je odolnější vůči seprání barev, zejména však omezuje srážení po vyprání. Polokošile v piké kvalitě je doplněna límcem s designovým prvkem použitým i na rukávovém lemu, knoflíková léga je zpevněná ozdobnou nášivkou, spodní lem s prodlouženým zadním dílem a bočními rozparky, moderní střih rukávů podtrhuje tvar ramen. Látku je zušlechťena silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Polokošile je opatřena pouze malým velikostním štítkem všíťým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarvný ZERO LABEL design činí z polokošile ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

Kolekce ZIDYN® splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace **OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020 200752 OETI.**

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	6,5 kg
ROZMĚR KARTONU	0,031 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST