



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® SPIRIT

KURTKA SOFTSHELLOWA



LISTA TECHNICZNA



WATERPROOF



BREATHABLE



WINDPROOF



**3D
SILHOUETTE**



STRETCH



WINTER



**STANDARD
100**
PG020 199787
OETI



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] SPIRIT

KURTKA SOFTSHELLOWA

KOD PRODUKTU

H2042 (czerwony)
H2043 (czarny)

MATERIAŁ

Wierzchni materiał
Pozostały materiał
Podszewka

ElasticTech®Flexi: 93 % poliester, 7 % elastan
100 % poliester
100 % poliester

GRAMATURA

310 g/m²

ROZMIAR

H2043 XS – 5XL
H2042 S – 4XL



OPIS

Doskonale dopasowana męska kurtka softshellowa, wodoodporny materiał, wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 5 000 g/m²/24h, z odpinanym kapturem, wodoodporne suwaki.

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu kurtka ma wszechstronne zastosowanie - outdoor, sport i rekreacja.

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami następującej zharmonizowanej normy.

EN ISO 13688:2013 – Odzież ochronna - Wymagania ogólne

Kolekcja SPIRIT spełnia wymogi zdrowotne i posiada certyfikat **OEKO-TEX®Standard 100**, numer certyfikatu **PG020 199787 OETI**.

LISTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	10 szt.
WAGA KARTONU	21 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,105 m ³ (vel. S – L), 0,119 m ³ (vel. XL - XXXL)
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skracają żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji. Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła.

Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

LISTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



LISTA TECHNICZNA