



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BRUNO AP

CZAPKA Z WEWNĘTRZNYM WZMOCNIENIEM



KARTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® BRUNO AP

CZAPKA Z WEWNĘTRZNYM WZMOCNIENIEM

KOD
D1315 – czarny
D1316 – niebieski
D1317 – Hi-vis żółty

MATERIAŁ ABS, poliester
KOLOR Czarny, niebieski, Hi-Vis żółty
ROZMIAR UNI



OPIS

Innowacyjna, odporna na uderzenia czapka sportowa, wyjątkowo lekka – waży zaledwie 165 g. Zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie i przewiewności, wyjątkowo wytrzymała na uderzenia z góry. Łatwa regulacja obwodu w zakresie 52 – 65 cm. Zintegrowany potnik zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania. Lekka tkanina z mikrofibry ogranicza wilgoć i poprawia cyrkulację powietrza, siateczka wentylacyjna w górnej części zwiększa oddychalność. Daszek o długości 3 cm.

Zastosowanie: przemysł lotniczy, motoryzacyjny, transport, logistyka, praca w magazynie

Ta czapka chroni użytkownika przed kontaktem z nieruchomymi przedmiotami, takimi jak niskie sufity lub zawieszane elementy. Nie jest przeznaczona do ochrony przed spadającymi przedmiotami.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Niniejszy środek ochrony osobistej spełnia wymagania następującej normy zharmonizowanej:

EN 812:2012: Sprzęt alpinistyczny – Kaski dla alpinistów – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Certyfikacja została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 Châtellerault - Francja), numer certyfikatu N° 2754/2737/158/05/25/0207, dnia 16.05.2025 r.

Czapki ze skorupą w kolorze Hi-Vis żółtym spełniają również wybrane wymagania normy EN ISO 20471:2013/A1:2016 (§5.1.1; §5.2; §6.1 i §6.2).

Przemysłowe hełmy ochronne ARDON BRUNO AP spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/998 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	20 ks
WAGA KARTONU	3,33 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,064 m ³
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	1 szt.

Dla zapewnienia ochrony obwód kasku musi być dopasowany do wielkości głowy użytkownika. Regulacji można dokonać za pomocą pokrętła w tylnej części kasku. W przypadku zabrudzenia należy produkt wyczyścić letnią wodą z dodatkiem neutralnego mydła lub małą ilością delikatnego środka czyszczącego, po czym dokładnie optukać i pozostawić do wyschnięcia w zacienionym miejscu. Kasku nigdy nie należy suszyć w suszarce lub w pobliżu grzejnika. Nie nakładać na kask farb, rozpuszczalników, chemikaliów, klejów, benzyny lub innych podobnych substancji. Substancje te mogą spowodować utratę odporności na uderzenia oraz pozostałe właściwości ochronne kasku w sposób niezauważalny lub łatwy do wykrycia przez użytkownika. Nieużywany kask należy przechowywać w temperaturze pomiędzy 5°C a 35°C, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła; zalecamy przechowywać kask w oryginalnym opakowaniu. Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie skontrolować pod kątem pęknięć, rozcięć lub innych uszkodzeń.